

I.C. - "B. SICILIANO DE GASPERI"-CAPACI
Prot. 0013019 del 16/06/2025
VI (Entrata)



CampuStore Srl - Società benefit
Via Villaggio Europa, 3
36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy
R.I. VI, C.F. e P.IVA: 02409740244
Codice SDI: W7YVJK9

VERBALE DI COLLAUDO N. 902

In data 13/6/25 presso i locali di : 076067

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. SICILIANO"
VIA KENNEDY, 22
90040 CAPACI (PA)

Vs. Rif.: 902

03/06/2025

CIG: B6DDA4D361

CUP: G19I24001480002

N. PREVENTIVO: 93852

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale da noi fornito e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
358631	OC 12313 AULA MIRI - SCUOLA BASE (5 ANNI) - BANDO SICILIA (SMONT.E Che include:	1,00

VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI


Cognome e Nome in stampatello

1) MONCADA SALVATORE

2) _____

3) _____

Firma (leggibile)



Dichiarano che: i colli erano sigillati ☒ N. colli: 2
i colli erano aperti ☐

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 13/6/25 dalle ore 19 alle ore _____

nella sezione (o nelle sezioni) n. _____

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

SI CONSIGLIA LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
ADEGUATO AL CARICO DELLA AULA MUR1, E OSCURARE
LIVETAI PER NON RISCONTRARE PROBLEMI CON IL
TOUCH. LA SCUOLA DONRÀ PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE
DELL' APP MUR1

DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE/INSTALLATORE:


FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO

Cognome e Nome in stampatello

1) GERBI DIEGO

2) PIANA MATTEO

Firma (leggibile)



PAG

Verbale N. 902

Cliente: 076067

VERBALE DI COLLAUDO N. 902

In data 13/6/25 presso i locali di : 076067

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. SICILIANO"
VIA KENNEDY, 22
90040 CAPACI (PA)

Vs. Rif.: 902

03/06/2025

CIG: B6DDA4D361

CUP: G19I24001480002

N. PREVENTIVO: 93852

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale da noi fornito e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
358631	OC 12313 AULA MIRI - SCUOLA BASE (5 ANNI) - BANDO SICILIA (SMONT.E Che include:	1,00

ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

PRE-INSTALLAZIONE a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)
☐ Sì ☐ no, _____
- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc.)
☐ Sì ☐ no, _____
- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo
☐ Sì ☐ no, _____

Cognome e Nome in stampatello

Firma leggibile dell'Installatore

POST-INSTALLAZIONE a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)
☒ Sì ☐ no, _____
- E' stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante
☒ Sì ☐ no, _____
- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola
☒ Sì ☐ no, _____

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Maria Auxilio Lupo

Cognome e Nome in stampatello

Firma e Timbro della Scuola

Allegato al Verbale N. 902

Cliente: 076067